

四川久大制盐有限责任公司自贡分公司 关于央督信访整改完成情况

报 告

自贡市环境保护局：

为了切实做好园区环境保护工作，履行企业的社会责任。针对2017年中央环保督察查出的问题，公司高度重视，明确职责落实责任。由久大集团董事长傅刚义任组长，牵头组织相关部门以及专业技术人员对园区的环境保护工作进行梳理，研究制定整改方案，成立了制盐公司环保治理领导小组，负责督促整改项目开展以及落实专项资金加大整改力度。

一、制盐公司环保治理领导小组

组 长：傅刚义

副组长：蔡晓波

成 员：余建川、张长明、傅 磊、陈述梁、李 胜、彭传丰、
邓洪林

主要职责：负责公司环保治理工作的总体协调；负责环保整改项目的决策、落实、督促工作；负责整改资金的落实保障工作。

二、领导小组下设办公室

领导小组下设办公室挂靠在自贡分公司。

办公室主任：傅 磊

副 主 任：陈述梁

成 员：分公司各专业管理人员

主要职责：

- 1、负责落实领导小组决议，推动各项环保治理工作；
- 2、负责环保治理的信息收集和与环保部门的联系、协调；
- 3、负责环保整改方案的技术论证、制定和上报工作；
- 4、负责各项环保整改项目的组织、实施、验收；
- 5、按要求做好环保管理日常工作和环保整改期间的生产组织及协调。

三、中央环境保护督察信访情况

自贡市自流井区舒坪镇的四川久大盐业（集团）公司环保设施平时很少投入使用，只有在环保检查严格时才做样子启用一下，白天冒的是白烟，晚上冒的是未经处理的黑烟：该公司每天产生 4000 方左右带卤离子等重金属的废水未采取措施，直接偷偷排放附件的金鱼河内，致使河水污染严重。

四、整改措施

1、1#真空利用现有 2 个斜板桶下回收池（总容积：1000m³）作为事故状态下的应急回收池，安装回收设备、管道，并对现有沟道进行清淤维修。

2、2#真空新建一个容积为 36 m³作为事故状态下的应急回收池，安装回收设备、管道，并对现有排水沟道进行清淤维修。

3、卤水净化新建排水沟、挡水条和回收桶，安装回收设备、管道。

4、煤堆场用彩钢封闭以及新建截水沟、挡水条和回收池。

五、整改完成情况

修建事故应急回收池，彻底整修厂区内废水收集管网，防治跑冒滴漏，改造修复利用 1#、2#真空现有排水沟道进行雨污分流。卤水净化修建排水沟、挡水条和回收桶，煤堆场用彩钢封闭以及新建截水沟、挡水条和回收池。我公司在资金困难的情况下，投入资金 81.62 万元对以下环保治理工程进行整改。

1、1#真空完成了对现有 2 个斜板桶下回收池（总容积：1000m³）进行清掏维修并对排水沟道进行维修，安装了抽水泵、输水管道。

地面散水回收池



事故应急回收池



2、2#真空完成修建一个容积为 36 m³ 应急回收池并对排水沟道进行清淤维修，安装了抽水泵、输水管道。

应急回收池



3、卤水净化完成修建排水沟、挡水条和回收桶，安装抽水泵、输水管道。

卤水净化排水沟

回收桶



4、煤堆场用彩钢进行封闭，修建完成了截水沟、挡水条和回收池。



特此报告

四川久大制盐有限责任公司自贡分公司

2018年12月19日

